

HM_012

23.02.2009

To whom it may concern

HEROSE Sicherheitsventile und Absperrarmaturen: **Keine Probleme mit Radioaktivität !**

Wie aus den Nachrichten zu entnehmen war, sind Armaturenhersteller aus Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich mit radioaktiv kontaminiertem Stahl beliefert worden.

Nach dem Erhalt dieser Nachricht hat HEROSE unverzüglich überprüft, ob von den bekannten Lieferanten radioaktives Material geliefert wurde. Alle relevanten Lieferanten wurden zusätzlich aufgefordert, den Stahl und seine Herkunft zu überprüfen.

Das Resultat dieser Überprüfungen war durchgängig negativ, das heißt, es wurde kein radioaktives Material gefunden.

Zur weiteren Absicherung wurde im Rahmen der Rückverfolgbarkeit (SAP seit 2004) überprüft, ob bei früheren Lieferungen die Gefahr von kontaminiertem Stahl bestand. Auch diese Überprüfung war negativ.

Seit April 2005 wird bei HEROSE Dosimetrie – Überwachung durchgeführt, bei denen die Prüfergebnisse ebenfalls durchgängig negativ waren, keine Strahlungen angezeigt wurden.

Resultat:

Sie können sicher sein, dass die HEROSE Produkte nicht in das Problem von radioaktiv kontaminiertem Stahl verwickelt ist. Diese Produkte sind frei von radioaktiver Strahlung.



Thorsten Cordes
Leiter Qualitätsmanagement
HEROSE GmbH